Finder 80.01.0.240.0000 – AI

Příklad zapínacího zpoždění při napájení 230 V; B1 a 16 nezapojeny.

