Řazení 2 / V1

Dva mechanicky spřažené pracovní kontakty; PE se nespíná.

