Řazení 2 / V2

Dva mechanicky spřažené pracovní kontakty; PE se nespíná.

