
Signalizace: svítí se zátěží

Vlastní funkční princip – ne fyzické svorky konkrétní vložky.



H: signalizace