
V2: L, N a PE v každé přístrojové krabici

Funkční model 230 V; ochrany před schématem. Svítidlo s připojením PE.



Tečka = spoj; přemostění = bez spojení. Polohy kontaktů jsou jen zobrazený stav.